***Comercial Quintana y Jambrina S.L.***

SUMINISTROS INDUSTRIALES

Parque Empresarial Pereiro de Aguiar,parcela 22

Tel: 988 36 20 05 y 988 25 67 00

Fax: 988 25 60 48

Móviles: 649 97 11 04 y 649 97 12 91

32710 PEREIRO DE AGUIAR (Ourense)

Email:quinjam@hotmail.com


# ADAPTADORES



# ROSCA





# GAS

Catalogo sujeto a variaciones, sin compromiso de aviso previo por parte de "Comercial Quintana y Jambrina S.L.”

# *Comercial Quintana y Jambrina S.L.*

SUMINISTROS INDUSTRIALES

## TAPÓN HEMBRA GIRATORIA

| REFERENCIA | ROSCA |
|---|---|
| S –3085 – 04 | 1/4 |
| S – 3085 – 06 | 3/8 |
| S – 3085 – 08 | 1/2 |
| S – 3085 – 12 | 3/4 |
| S – 3085 – 16 | 1” |
| S – 3085 – 20 | 1” 1/4 |
| S – 3085 – 24 | 1” 1/2 |
| S – 3085 – 32 | 2” |

## TORNILLO PROLONGADO

| REFERENCIA | ROSCA | ROSCA |
|---|---|---|
| S – 3110 – 04 | 1/4 | 1/4 |
| S – 3110 – 06 | 3/8 | 3/8 |
| S – 3110 – 08 | 1/2 | 1/2 |
| S – 3110 – 12 | 3/4 | 3/4 |
| S – 3110 – 16 | 1” | 1” |

## TORNILLO REDUCTOR

| REFERENCIA | ROSCA | ROSCA |
|---|---|---|
| S – 3120 – 04 –06 | 1/4 | 3/8 |
| S – 3120 – 06 – 08 | 3/8 | 1/2 |
| S – 3120 – 08 – 12 | 1/2 | 3/4 |
| S – 3120 – 12 – 16 | 3/4 | 1” |



## TORNILLO SIMPLE REGULADOR



| REFERENCIA | ROSCA |
|---|---|
| S – 3135 – 04 | 1/4 |
| S – 3135 – 06 | 3/8 |

## ESFÉRICO ALARGADERA MACHO

| REFERENCIA | ROSCA | ESFERICO |
|---|---|---|
| S – 3151 – 04 | 1/4 | 1/4 |
| S – 3151 – 06 | 3/8 | 3/8 |
| S – 3151 – 08 | 1/2 | 1/2 |
| S – 3151 – 12 | 3/4 | 3/4 |
| S – 3151 – 16 | 1” | 1” |
| S – 3151 – 06 – 08 | 1/2 | 3/8 |
| S – 3151 – 08 – 12 | 3/4 | 1/2 |
| S – 3151 – 08 – 18 | 1/2 | 18 x 1.5 |

## ESFERICO ALARGADERA H.F

| REFERENCIA | ROSCA | ESFERICO |
|---|---|---|
| S – 3152 – 04 | 1/4 | 1/4 |
| S – 3152 – 06 | 3/8 | 3/8 |
| S – 3152 – 08 | 1/2 | 1/2 |
| S – 3152 – 12 | 3/4 | 3/4 |

## ESFERICO ALARGADERA H.L

| REFERENCIA | ROSCA | ESFERICO |
|---|---|---|
| S – 3153 – 02 | 1/8 | 1/8 |
| S – 3153 – 04 | 1/4 | 1/4 |
| S – 3153 – 06 | 3/8 | 3/8 |
| S – 3153 – 08 | 1/2 | 1/2 |
| S – 3153 – 12 | 3/4 | 3/4 |
| S – 3153 – 16 | 1” | 1” |



# *Comercial Quintana y Jambrina S.L.*

SUMINISTROS INDUSTRIALES

## MANGUITOS HEMBRA HEXAGONAL



| REFERENCIA | ROSCA |
|---|---|
| S – 3201 – 04 | 1/4 |
| S – 3201 – 06 | 3/8 |
| S – 3201 – 08 | 1/2 |
| S – 3201 – 12 | 3/4 |
| S – 3201 – 16 | 1” |
| S – 3201 – 20 | 1” 1/4 |
| S – 3201 – 24 | 1” 1/2 |

## MANGUITO HEMBRA HEXAGONAL

| REFERENCIA | ROSCA | ROSCA |
|---|---|---|
| S – 3202 –06 04 | 3/8 | 1/4 |
| S – 3202 –08 06 | 1/2 | 3/8 |
| S – 3202 –12 08 | 3/4 | 1/2 |
| S – 3202 –16 12 | 1” | 3/4 |
| S – 3202 –20 16 | 1” 1/4 | 1” |
| S – 3202 –24 20 | 1” 1/2 | 1” 1/4 |



## CODO MF-HL 45º

| REFERENCIA | ROSCA | ROSCA |
|---|---|---|
| S – 3251 – 04 | 1/4 | 1/4 |
| S – 3251 – 06 | 3/8 | 3/8 |
| S – 3251 – 08 | 1/2 | 1/2 |
| S – 3251 – 12 | 3/4 | 3/4 |
| S – 3251 – 16 | 1” | 1” |
| S – 3251 – 20 | 1” 1/4 | 1” 1/4 |
| S – 3251 – 24 | 1” 1/2 | 1” 1/2 |

# *Comercial Quintana y Jambrina S.L.*

SUMINISTROS INDUSTRIALES

## CODO M-M 45º

| REFERENCIA | ROSCA | ROSCA |
|---|---|---|
| S – 3254 – 04 | 1/4 | 1/4 |
| S – 3254 – 06 | 3/8 | 3/8 |
| S – 3254 – 08 | 1/2 | 1/2 |
| S – 3254 – 12 | 3/4 | 3/4 |
| S – 3254 – 16 | 1” | 1” |
| S – 3254 – 20 | 1” 1/4 | 1” 1/4 |
| S – 3254 – 24 | 1” 1/2 | 1” 1/2 |



## TE REDUCIDA MF/MF

| REFERENCIA | M-ROSCA | M-ROSCA | M-ROSCA |
|---|---|---|---|
| S – 3261 – 04 – 02 | 1/4 | 1/4 | 1/8 |
| S – 3261 – 06 – 04 | 3/8 | 3/8 | 1/4 |
| S – 3261 – 08 – 06 | 1/2 | 1/2 | 3/8 |
| S – 3261 – 12 – 08 | 3/4 | 3/4 | 1/2 |
| S – 3261 – 16 – 12 | 1” | 1” | 3/4 |
| S – 3261 – 20 – 16 | 1” 1/4 | 1” 1/4 | 1” |



## CRUZ MF/MF



| REFERENCIA | ROSCA |
|---|---|
| S – 3270 – 04 | 1/4 |
| S – 3270 – 06 | 3/8 |
| S – 3270 – 08 | 1/2 |
| S – 3270 – 12 | 3/4 |
| S – 3270 – 16 | 1” |
| S – 3270 – 20 | 1” 1/4 |

# *Comercial Quintana y Jambrina S.L.*

SUMINISTROS INDUSTRIALES

## TORNILLO ESFERICO DOBLE

| REFERENCIA | ROSCA |
|---|---|
| S – 990 – 13 – D | 1/4 |
| S – 990 – 17 – D | 3/8 |
| S – 990 – 21 – D | 1/2 |
| S – 990 – 26 – D | 3/4 |
| S – 990 – 33 – D | 1” |



## TAPÓN MACHO ALLEN- GAS

| REFERENCIA | ROSCA |
|---|---|
| S – 3075 - 02 | 1/8 |
| S – 3075 – 04 | 1/4 |
| S – 3075 – 06 | 3/8 |
| S – 3075 – 08 | 1/2 |
| S – 3075 – 12 | 3/4 |
| S – 3075 – 16 | 1” |

## UNIÓN GAS

| REFERENCIA | M/F |
|---|---|
| S – 802 – 10 – 10 | 1/8 |
| S – 802 – 13 – 13 | 1/4 |
| S – 802 – 17 – 17 | 3/8 |
| S – 802 – 21 – 21 | 1/2 |
| S – 802 – 22 – 22 | 5/8 |
| S – 802 – 26 – 26 | 3/4 |
| S – 802 – 33 – 33 | 1” |
| S – 802 – 42 – 42 | 1” 1/4 |
| S – 802 – 48 – 48 | 1” 1/2 |
| S – 802 – 66 – 66 | 2” |

## REDUCCIÓN MACHO-MACHO GAS

| REFERENCIA | M/F | M/F |
|---|---|---|
| S – 812 – 13 – 10 | 1/4 | 1/8 |
| S – 812 – 17 – 10 | 3/8 | 1/8 |
| S – 812 – 17 – 13 | 3/8 | 1/4 |
| S – 812 – 21 – 13 | 1/2 | 1/4 |
| S – 812 – 21 – 17 | 1/2 | 3/8 |
| S – 812 – 22 – 21 | 5/8 | 1/2 |
| S – 812 – 26 – 17 | 3/4 | 3/8 |
| S – 812 – 26 – 21 | 3/4 | 1/2 |
| S – 812 – 26 – 22 | 3/4 | 5/8 |
| S – 812 – 33 – 21 | 1” | 1/2 |
| S – 812 – 33 – 26 | 1” | 3/4 |
| S – 812 – 42 – 26 | 1” 1/4 | 3/4 |
| S – 812 – 42 – 33 | 1” 1/4 | 1” |
| S – 812 – 48 – 26 | 1 1/2 | 3/4 |
| S – 812 – 48 – 33 | 1” 1/2 | 1” |
| S – 812 – 48 – 42 | 1” 1/2 | 1” 1/4 |
| S – 812 – 66 – 42 | 2” | 1” 1/4 |
| S – 812 – 66 – 48 | 2” | 1” 1/2 |



## UNIÓN HEMBRA SOLDABLE GAS



| REFERENCIA | M/F |
|---|---|
| S – 813 – 10 | 1/8 |
| S – 813 – 13 | 1/4 |
| S – 813 – 17 | 3/8 |
| S – 813 – 21 | 1/2 |
| S – 813 – 26 | 3/4 |
| S – 813 – 33 | 1” |
| S – 813 – 42 | 1” 1/4 |
| S – 813 – 48 | 1” 1/2 |
| S – 813 – 66 | 2” |

## UNIÓNES SUPLEMENTO M/F-H/F

| REFERENCIA | M/F | M/F |
|---|---|---|
| S – 816 – 10 | 1/8 | 1/8 |
| S – 816 – 13 | 1/4 | 1/4 |
| S – 816 – 17 | 3/8 | 3/8 |
| S – 816 – 21 | 1/2 | 1/2 |
| S – 816 – 26 | 3/4 | 3/4 |
| S – 816 – 33 | 1” | 1” |
| S – 816 – 42 | 1”1/4 | 1”1/4 |

## REDUCCIÓN CORTA H/F-M/F GAS



| REFERENCIA | H/F | M/F |
|---|---|---|
| S – 819 – 10 – 13 | 1/8 | 1/4 |
| S – 819 – 10 – 17 | 1/8 | 3/8 |
| S – 819 – 13 – 17 | 1/4 | 3/8 |
| S – 819 – 13 – 21 | 1/4 | 1/2 |
| S – 819 – 17 – 21 | 3/8 | 1/2 |
| S – 819 – 17 – 26 | 3/8 | 3/4 |
| S – 819 – 21 – 26 | 1/2 | 3/4 |
| S – 819 – 21 – 33 | 1/2 | 1” |
| S – 819 – 26 – 17 | 3/8 | ¾ |
| S – 819 – 26 – 33 | 3/4 | 1” |
| S – 819 – 26 – 42 | 3/4 | 1” 1/4 |
| S – 819 – 26 – 42 | 1” | 1” 1/2 |
| S – 819 – 26 – 42 | 1” 1/4 | 1” 1/2 |
| S – 819 – 42 – 33 | 1” | 1” 1/4 |
| S – 819 – 48 – 33 | 1” | 1” 1/2 |
| S – 819 – 66 – 42 | 1”1/4 | 2” |
| S – 819 – 66 – 48 | 1”1/2 | 2” |

## REDUCCIÓN MACHO-HEMBRA GAS

| REFERENCIA | M/F | H/F |
|---|---|---|
| S – 820 – 10 – 13 | 1/8 | 1/4 |
| S – 820 – 13 – 10 | 1/4 | 1/8 |
| S – 820 – 13 – 17 | 1/4 | 3/8 |
| S – 820 – 13 – 21 | 1/4 | 1/2 |
| S – 820 – 17 - 10 | 1/8 | 3/8 |
| S – 820 – 17 – 13 | 3/8 | ¼ |
| S – 820 – 17 – 21 | 3/8 | 1/2 |
| S – 820 – 21 – 13 | 1/2 | 1/4 |
| S – 820 – 21 – 17 | 1/2 | 3/8 |
| S – 820 – 21 – 26 | 1/2 | 3/4 |
| S – 820 – 26 – 21 | 3/4 | 1/2 |
| S – 820 – 26 – 33 | 3/4 | 1” |
| S – 820 – 26 – 42 | 3/4 | 1”1/4 |
| S – 820 – 33 – 21 | 1” | 1/2 |
| S – 820 – 33 – 26 | 1” | 3/4 |
| S – 820 – 33 – 42 | 1”1/4 | 1” |
| S – 820 – 42 – 26 | 1”1/4 | 3/4 |
| S – 820 – 42 – 33 | 1” | 1”1/4 |
| S – 820 – 48 - 33 | 1”1/2 | 1” |
| S – 820 – 48 – 42 | 1”1/4 | 1”1/2 |

## CODO 90º MACHO FIJO GAS

| REFERENCIA | ROSCA |
|---|---|
| S – 840 – 13 | 1/4 |
| S – 840 – 17 | 3/8 |
| S – 840 – 21 | 1/2 |
| S – 840 – 26 | 3/4 |
| S – 840 – 33 | 1” |
| S – 840 – 12 | 1” 1/4 |
| S – 840 – 48 | 1” 1/2 |

# *Comercial Quintana y Jambrina S.L.*

SUMINISTROS INDUSTRIALES

## TE MACHOS FIJOS GAS

| REFERENCIA | ROSCA |
|---|---|
| S – 845 – 13 | 1/4 |
| S – 845 – 17 | 3/8 |
| S – 845 – 21 | 1/2 |
| S – 845 – 26 | 3/4 |
| S – 845 – 33 | 1” |
| S – 845 – 42 | 1” 1/4 |
| S – 845 – 48 | 1” 1/2 |



## CODO 90º M/F REDUCIDO

| REFERENCIA | ROSCA | ROSCA |
|---|---|---|
| S – 3235 – 02 – 04 | 1/8 | 1/4 |
| S – 3235 – 04 – 06 | 1/4 | 3/8 |
| S – 3235 – 06 – 08 | 3/8 | 1/2 |
| S – 3235 – 08 – 12 | 1/2 | 3/4 |
| S – 3235 – 12 – 16 | 3/4 | 1” |
| S – 3235 – 16 – 20 | 1” | 1”1/4 |
| S – 3235 – 20 – 24 | 1”1/4 | 1”1/2 |
| S – 3235 – 24 – 32 | 1”1/2 | 2” |

## UNIÓN MACHO-TUERCA LOCA GAS

| REFERENCIA | ROSCA |
|---|---|
| S – 940 – 13 | 1/4 |
| S – 940 – 17 | 3/8 |
| S – 940 – 21 | 1/2 |
| S – 940 – 26 | 3/4 |
| S – 940 – 33 | 1” |
| S – 940 – 42 | 1” 1/4 |
| S – 940 – 48 | 1” 1/2 |
| S – 940 – 66 | 2” |

# *Comercial Quintana y Jambrina S.L.*

SUMINISTROS INDUSTRIALES

## UNIÓN MACHO-TUERCA REDUCTORA GAS

| REFERENCIA | H/L | M/F |
|---|---|---|
| S – 941 – 13 – 10 | 1/4 | 1/8 |
| S – 941 – 17 – 13 | 3/8 | 1/4 |
| S – 941 – 21 – 17 | 1/2 | 3/8 |
| S – 941 – 26 – 21 | 3/4 | 1/2 |
| S – 941 – 33 – 26 | 1” | 3/4 |
| S – 991 – 42 – 26 | 1” 1/4 | 3/4 |
| S – 941 – 42 – 33 | 1” 1/4 | 1” |
| S – 941 – 48 – 42 | 1” 1/2 | 1” 1/4 |
| S – 941 – 66 – 42 | 2” | 1” 1/2 |

## UNIÓN HL/HL GAS

| REFERENCIA | ROSCA |
|---|---|
| S – 942 – 13 | 1/4 |
| S – 942 – 17 | 3/8 |
| S – 942 – 21 | 1/2 |
| S – 942 – 26 | 3/4 |
| S – 942 – 33 | 1” |
| S – 942 – 42 | 1” 1/4 |
| S – 942 – 48 | 1” 1/2 |



## UNIÓN CODO 90º MF/HL GAS

| REFERENCIA | ROSCA |
|---|---|
| S – 950 – 13 | 1/4 |
| S – 950 – 17 | 3/8 |
| S – 950 – 21 | 1/2 |
| S – 950 – 26 | 3/4 |
| S – 950 – 33 | 1” |
| S – 950 – 42 | 1” 1/4 |
| S – 950 – 48 | 1” 1/2 |

# *Comercial Quintana y Jambrina S.L.*

SUMINISTROS INDUSTRIALES

## TE MF Y HL LATERAL GAS

| REFERENCIA | ROSCA |
|---|---|
| S – 955 – 13 | 1/4 |
| S – 955 – 17 | 3/8 |
| S – 955 – 21 | 1/2 |
| S – 955 – 26 | 3/4 |
| S – 955 – 33 | 1” |
| S – 955 – 42 | 1” 1/4 |



## TE MF Y HL CENTRAL GAS



| REFERENCIA | ROSCA |
|---|---|
| S – 960 – 13 | 1/4 |
| S – 960 – 17 | 3/8 |
| S – 960 – 21 | 1/2 |
| S – 960 – 26 | 3/4 |
| S – 960 – 33 | 1” |
| S – 960 – 42 | 1” 1/4 |

## TAPÓN MACHO GAS

| REFERENCIA | ROSCA |
|---|---|
| S – 830 – 10 | 1/8 |
| S – 830 – 13 | 1/4 |
| S – 830 – 17 | 3/8 |
| S – 830 – 21 | 1/2 |
| S – 830 – 22 | 5/8 |
| S – 830 – 26 | 3/4 |
| S – 830 – 33 | 1” |
| S – 830 – 42 | 1” 1/4 |
| S – 830 – 48 | 1” 1/2 |



## TAPÓN MACHO ALLEN CONICO BSP



| REFERENCIA | ROSCA |
|---|---|
| S – 830 – 13 CA | 1/4 |
| S – 830 – 17CA | 3/8 |
| S – 830 – 21 CA | 1/2 |
| S – 830 – 26 CA | 3/4 |

# *Comercial Quintana y Jambrina S.L.*

SUMINISTROS INDUSTRIALES

## CODO 90º MF/HL GAS

| REFERENCIA | ROSCA |
|---|---|
| S – 986 – 13 | 1/4 |
| S – 986 – 17 | 3/8 |
| S – 986 – 21 | 1/2 |
| S – 986 – 26 | 3/4 |
| S – 986 – 33 | 1” |
| S – 986 – 42 | 1” 1/4 |
| S – 986 – 48 | 1” 1/2 |

## CODO 90º HL/HL GAS

| REFERENCIA | ROSCA |
|---|---|
| S – 987 – 13 | 1/4 |
| S – 987 – 17 | 3/8 |
| S – 987 – 21 | 1/2 |
| S – 987 – 26 | 3/4 |
| S – 987 – 33 | 1” |
| S – 987 – 42 | 1” 1/4 |
| S – 987 – 48 | 1” 1/2 |

## ESFÉRICO SOLDABLE GAS

| REFERENCIA | ROSCA |
|---|---|
| S – 988 – 13 | 1/4 |
| S – 988 – 17 | 3/8 |
| S – 988 – 21 | 1/2 |
| S – 988 – 26 | 3/4 |
| S – 988 – 33 | 1” |

# *Comercial Quintana y Jambrina S.L.*

SUMINISTROS INDUSTRIALES

## CODO 90º MF/MF GAS



| REFERENCIA | ROSCA |
|---|---|
| S – 3253 – 04 | 1/4 |
| S – 3253 – 06 | 3/8 |
| S – 3253 – 08 | 1/2 |
| S – 3253 – 12 | 3/4 |
| S – 3253 – 16 | 1” |
| S – 3253 – 20 | 1”1/4 |
| S – 3253 – 24 | 1”1/2 |

## ESFÉRICO ROSCADO GAS

| REFERENCIA | ROSCA |
|---|---|
| S – 989 – 13 | 1/4 |
| S – 989 – 17 | 3/8 |
| S – 989 – 21 | 1/2 |
| S – 989 – 26 | 3/4 |
| S – 989 – 33 | 1” |



## TORNILLO ESFÉRICO



| REFERENCIA | ROSCA |
|---|---|
| S – 990 – 10 | 1/8 |
| S – 990 – 13 | 1/4 |
| S – 990 – 17 | 3/8 |
| S – 990 – 21 | 1/2 |
| S – 990 – 26 | 3/4 |
| S – 990 – 33 | 1” |

## SOLDABLE CON ENCASTRE GAS

| REFERENCIA | ROSCA |
|---|---|
| S – 991 – 10 | 1/8 |
| S – 991 – 13 | 1/4 |
| S – 991 – 17 | 3/8 |
| S – 991 – 21 | 1/2 |
| S – 991 – 26 | 3/4 |
| S – 991 – 33 | 1” |
| S – 991 – 42 | 1” 1/4 |
| S – 991 – 48 | 1” 1/2 |
| S – 991 – 66 | 2” |



## TUERCA UNIÓN GAS

| REFERENCIA | ROSCA |
|---|---|
| S – 992 – 13 | 1/4 |
| S – 992 – 17 | 3/8 |
| S – 992 – 21 | 1/2 |
| S – 992 – 26 | 3/4 |
| S – 992 – 33 | 1” |
| S – 992 – 42 | 1” 1/4 |
| S – 992 – 48 | 1” 1/2 |
| S – 992 – 66 | 2” |

## CONO AJUSTE SOLDABLE GAS

| REFERENCIA | ROSCA |
|---|---|
| S – 993 – 13 | 1/4 |
| S – 993 – 17 | 3/8 |
| S – 993 – 21 | 1/2 |
| S – 993 – 26 | 3/4 |
| S – 993 – 33 | 1” |
| S – 993 – 42 | 1” 1/4 |
| S – 993 – 48 | 1” 1/2 |
| S – 993 – 66 | 2” |



# *Comercial Quintana y Jambrina S.L.*

SUMINISTROS INDUSTRIALES

## RACOR SOLDABLE LISO



| REFERENCIA | ROSCA |
|---|---|
| S – 994 - 10 | 1/8 |
| S – 994 – 13 | 1/4 |
| S – 994 – 17 | 3/8 |
| S – 994 – 21 | 1/2 |
| S – 994 – 26 | 3/4 |
| S – 994 – 33 | 1” |
| S – 994 – 42 | 1”1/4 |
| S – 994 – 48 | 1”1/2 |
| S – 994 – 66 | 2” |

## TAPÓN GAS

| REFERENCIA | ROSCA |
|---|---|
| S – 995 – 10 | 1/8 |
| S – 995 – 13 | 1/4 |
| S – 995 – 17 | 3/8 |
| S – 995 – 21 | 1/2 |
| S – 995 – 26 | 3/4 |
| S – 995 – 33 | 1” |
| S – 995 – 42 | 1” 1/4 |
| S – 995 – 48 | 1” 1/2 |
| S – 995 – 66 | 2” |

## PASATABIQUES GAS CON TUERCA

| REFERENCIA | ROSCA |
|---|---|
| S – 996 – 13 | 1/4 |
| S – 996 – 17 | 3/8 |
| S – 996 – 21 | 1/2 |
| S – 996 – 22 | 5/8 |
| S – 996 – 26 | 3/4 |
| S – 996 – 33 | 1” |
| S – 996 – 42 | 1” 1/4 |
| S – 996 – 48 | 1” 1/2 |
| S – 996 – 66 | 2” |



# *Comercial Quintana y Jambrina S.L.*

SUMINISTROS INDUSTRIALES

## TUERCA PASATABIQUES



| REFERENCIA | ROSCA |
|---|---|
| S – 3180 – 04 | 1/4 |
| S -3180 – 06 | 3/8 |
| S – 3180 – 08 | 1/2 |
| S – 3180 – 10 | 5/8 |
| S – 3180 – 12 | 3/4 |
| S – 3180 – 16 | 1” |
| S – 3180 – 20 | 1” 1/4 |
| S – 3180 – 24 | 1”1/2 |
| S – 3180 – 32 | 2” |

## SOLDABLE CON TETÓN GAS

| REFERENCIA | ROSCA |
|---|---|
| S – 999 – 10 | 1/8 |
| S – 999 – 13 | 1/4 |
| S – 999 – 17 | 3/8 |
| S – 999 – 21 | 1/2 |
| S – 999 – 26 | 3/4 |
| S – 999 – 33 | 1” |
| S – 999 – 42 | 1” 1/4 |
| S – 999 – 48 | 1” 1/2 |
| S – 999 – 66 | 2” |

# *Comercial Quintana y Jambrina S.L.*

SUMINISTROS INDUSTRIALES

## ARANDELAS DE METAL-BUNA GAS

| REFERENCIA | MEDIDA |
|---|---|
| BU – 1/8 | 1/8 |
| BU – 1/4 | 1/4 |
| BU – 3/8 | 3/8 |
| BU – 1/2 | 1/2 |
| BU – 3/4 | 3/4 |
| BU – 1” | 1” |
| BU – 1” 1/4 | 1” 1/4 |
| BU – 1” 1/2 | 1” 1/2 |
| BU – 2” | 2” |

## ARANDELAS DE METAL-BUNA MÉTRICAS

| REFERENCIA | MEDIDA |
|---|---|
| BU – M-14 | M – 14 |
| BU – M-16 | M – 16 |
| BU – M-18 | M – 18 |
| BU – M-20 | M – 20 |
| BU – M-22 | M – 22 |
| BU – M-24 | M – 24 |